

Договор
№ 04-
23/САР/СОУТ
от 13.01.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Голяшкин Е. А.
(фамилия, инициалы)

«01» июня 202__ г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 656203)

В

Акционерном Обществе
"Балаково-Центролит"

(полное наименование работодателя)

413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 10
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)






6439076046
(ИНН работодателя)

643901001
(КПП работодателя)

1116439001480
(ОГРН работодателя)

30.20.4
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Томенко А. И. (Ф.И.О.)	<u>09.06.23</u> (дата)
 (подпись)	Земскова А. В. (Ф.И.О.)	<u>09.06.23</u> (дата)
 (подпись)	Юшутина М. В. (Ф.И.О.)	<u>09.06.23</u> (дата)
 (подпись)	Власова О. Ю. (Ф.И.О.)	<u>09.06.23</u> (дата)
 (подпись)	Черноталова А. П. (Ф.И.О.)	<u>09.06.23</u> (дата)
 (подпись)	Топоркова С. А. (Ф.И.О.)	<u>09.06.23</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество "Балаково-Центролит"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	807	171	0	51	20	40	60	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1088	191	0	52	20	46	73	0	0
из них женщин	309	51	0	33	5	11	2	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
344	Коммерческий директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
345	Заместитель генерального директора по производству	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
346	Заместитель главного инженера	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел главного металлурга																							
347	Инженер-технолог по смесям	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
348	Ведущий инженер-металлург	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
349	Инженер-конструктор	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Отдел главного механика																							
350	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
351	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел главного энергетика																							
352	Инженер-электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
353	Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
354A	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
355A (354A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
356A (354A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
357A (354A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел охраны труда и промышленной безопасности																							
358A	Специалист по обучению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
359A (358A)	Специалист по обучению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центральная заводская лаборатория																							
360	Мастер центральной заводской лаборатории	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел технического контроля																							
361	Контролер в литейном производстве на участке мехобработки	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Бухгалтерия																							
362	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел труда и заработной платы																							
363	Ведущий инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел логистики																							
364	Специалист по логистике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех																							
365	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Складское хозяйство																							
366	Заведующий складом	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
367A	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
368A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
369A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
370A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
371A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
372A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	7	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
373A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
374A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
375A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
376A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

377A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
378A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
379A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
380A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
381A (367A)	Кладовщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
382A	Стропальщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
383A (382A)	Стропальщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
384A (382A)	Стропальщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
385A (382A)	Стропальщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
386A (382A)	Стропальщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
387A (382A)	Стропальщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
388A (382A)	Стропальщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
389A	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
390A (389A)	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
391A (389A)	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
392	Мастер участка	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
393	Начальник складского хозяйства	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
394	Весовщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Литейный цех

Участок по изготовлению отливок по разовым и нестандартным заказам

395A	Формовщик по выплавляемым моделям 4 разряда	3.1	-	3.2	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
396A (395A)	Формовщик по выплавляемым моделям 4 разряда	3.1	-	3.2	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
397A	Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком или вручную 1 разряда	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
398A (397A)	Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком или вручную 1 разряда	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да

Сталелитейный цех

Группа механика

399	Механик сталелитейного цеха	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
15	Испытатель абразивов	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
400A	Токарь 6 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
401A (400A)	Токарь 6 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
402A	Электрогазосварщик 4 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
403A (402A)	Электрогазосварщик 4 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
404A	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
405A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
406A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
407A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
408A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
409A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
410A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

411A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
412A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
413A (404A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
414A	Электрогазосварщик 6 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
415A (414A)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
18.01.02	Слесарь-инструментальщик 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Группа энергетика																							
416	Старший мастер по ремонту электрооборудования	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
417	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
418A	Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
419A (418A)	Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
420A (418A)	Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
421A (418A)	Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
25	Мастер по ремонту электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Отделение термообработки и обрубки литья																							
422	Начальник отделения	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
28	Старший мастер участка	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
29A	Учетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29-1A (29A)	Учетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29-2A (29A)	Учетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29-3A (29A)	Учетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок первичной очистки и исправления дефектов																							
423	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Участок сдачи литья																							
424A	Обрубщик, занятый обработкой литья и сварных изделий абразивными кругами и пневматическим инструментом 1 разряда	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
425A (424A)	Обрубщик, занятый обработкой литья и сварных изделий абразивными кругами и пневматическим инструментом 1 разряда	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
426A (424A)	Обрубщик, занятый обработкой ли-	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да

	ментом 4 разряда																						
448A (439A)	Обрубщик, занятый обработкой литья и сварных изделий абразивными кругами и пневматическим инструментом 4 разряда	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
449A (439A)	Обрубщик, занятый обработкой литья и сварных изделий абразивными кругами и пневматическим инструментом 4 разряда	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
450A (439A)	Обрубщик, занятый обработкой литья и сварных изделий абразивными кругами и пневматическим инструментом 4 разряда	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
451A (439A)	Обрубщик, занятый обработкой литья и сварных изделий абразивными кругами и пневматическим инструментом 4 разряда	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
452A (439A)	Обрубщик, занятый обработкой литья и сварных изделий абразивными кругами и пневматическим инструментом 4 разряда	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Участок мехобработки																							
453A	Оператор станков с программным управлением 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	нет
454A (453A)	Оператор станков с программным управлением 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	нет
32A	Станочник широкого профиля 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	нет
32-1A (32A)	Станочник широкого профиля 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	нет
32-2A (32A)	Станочник широкого профиля 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	нет
Плавильно-заливочный участок																							
126A	Пультщик электроплавильной печи	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
127A (126A)	Пультщик электроплавильной печи	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
128A	Огнеупорщик, занятый на горячих работах	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
129A (128A)	Огнеупорщик, занятый на горячих работах	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
132A	Заливщик металла 3 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
132-1A (132A)	Заливщик металла 3 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
130A	Заливщик металла 4 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
131A (130A)	Заливщик металла 4 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
39A	Старший мастер участка	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

39-1A (39A)	Старший мастер участка	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
133A	Мастер участка	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
134A (133A)	Мастер участка	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
38A	Сталевар электропечи	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
38-1A (38A)	Сталевар электропечи	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
38-2A (38A)	Сталевар электропечи	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
137A	Подручный сталеваара электропечи 4 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
137-1A (137A)	Подручный сталеваара электропечи 4 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
137-2A (137A)	Подручный сталеваара электропечи 4 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
137-3A (137A)	Подручный сталеваара электропечи 4 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
137-4A (137A)	Подручный сталеваара электропечи 4 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
137-5A (137A)	Подручный сталеваара электропечи 4 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
138A	Подручный сталеваара электропечи 5 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
138-1A (138A)	Подручный сталеваара электропечи 5 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
138-2A (138A)	Подручный сталеваара электропечи 5 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
138-3A (138A)	Подручный сталеваара электропечи 5 разряда	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
199A	Учетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
199-1A (199A)	Учетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
455	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
139A	Оператор-распределитель	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
140A (139A)	Оператор-распределитель	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Шихтовый двор																							
145	Машинист крана (крановщик), занятый на шихтовом дворе	3.1	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Участок первичной обработки литья, резки прибылей и литниковой системы																							
18	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Формовочное отделение																							
456	Распределитель работ	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Литейных цех																							
293A	Мастер	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
294A (293A)	Мастер	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
295A (293A)	Мастер	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
82A	Уборщик в литейных цехах	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
83A (82A)	Уборщик в литейных цехах	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

